E ven may 10 Deventures		Onticelar Consentaindmust
5 von max. 10 Bewertungen	++++	Optischer Gesamteindruck
16 von max. 16 Bewertungen	+++++++++++++	Cockpit 1 (Komfort)
15 von max. 15 Bewertungen	++++++++++++	Cockpit 2 (Funktionen)
8 von max. 14 Bewertungen	++++++	Cockpit 3 (Spritzschutz)
18 von max. 21 Bewertungen	+++++++++++++++	An Deck 1 (Komfort)
18 von max. 19 Bewertungen	+++++++++++++++	An Deck 2 (Funktionen)
7 von max. 13 Bewertungen	+++++	Unter Deck 1 (Räume)
14 von max. 22 Bewertungen	++++++++++++	Unter Deck 2 (Einbauten)
14 von max. 14 Bewertungen	++++++++++++	Unter Deck 3 (arbeiten)
23 von max. 23 Bewertungen	++++++++++++++++++++	Unter Deck 4 (wohnen)
15 von max. 15 Bewertungen	+++++++++++++	Innenausbau 1 (Varianten)
12 von max. 23 Bewertungen	++++++++++	Innenausbau 2 (Ausführung)
20 von max. 21 Bewertungen	+++++++++++++++++	Pantry
11 von max. 12 Bewertungen	+++++++++	Elektro-Installation
7 von max. 10 Bewertungen	++++++	Wasser-Systeme
11 von max. 13 Bewertungen	+++++++++	Antrieb und Steuerung
17 von max. 17 Bewertungen	++++++++++++++	Motor
13 von max. 13 Bewertungen	+++++++++++	Rigg
12 von max. 14 Bewertungen	++++++++++	Segel
18 von max. 18 Bewertungen	+++++++++++++++	Rumpf
14 von max. 14 Bewertungen	++++++++++++	Manöver
7 von max. 11 Bewertungen	+++++	Lieferleistungen
21 von max. 21 Bewertungen	+++++++++++++++++	Probefahrt Check 1 (Segeln)
22 von max. 22 Bewertungen	++++++++++++++++++	Probefahrt Check 2 (Motoren)
Summen	338	Summen